



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
ESTADO DE MINAS GERAIS**

CNPJ: 18.307.504/0001-14, Praça Monsenhor José Coelho, 155, Centro, Senhora do Porto/MG
– CEP: 39.745-000

E-mail: administracao@senhoradoporto.mg.gov.br Tele fax: (33) 3424-1250

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO CONDIÇÃO PRÉ-EXECUÇÃO

OBRA: Pavimentação com Blocos Intertravados de Concreto – Tipo 16 Faces

LOCAL: Rua Coronel José Pires de Oliveira Costa – Centro

MUNICÍPIO: Senhora do Porto/MG

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng.^a Hellyssen Cristina Ferreira Anicio – CREA/MG
188368/D

1. OBJETIVO

Documentar as condições atuais da via antes da execução da obra, servindo como base técnica, registro e respaldo contratual.

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
ESTADO DE MINAS GERAIS**

CNPJ: 18.307.504/0001-14, Praça Monsenhor José Coelho, 155, Centro, Senhora do Porto/MG
– CEP: 39.745-000

E-mail: administracao@senhoradoporto.mg.gov.br Tele fax: (33) 3424-1250



Foto 01 – Vista geral da via com pavimento poliédrico apresentando irregularidades superficiais e desgaste.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
ESTADO DE MINAS GERAIS**

CNPJ: 18.307.504/0001-14, Praça Monsenhor José Coelho, 155, Centro, Senhora do Porto/MG
– CEP: 39.745-000

E-mail: administracao@senhoradoporto.mg.gov.br Tele fax: (33) 3424-1250



Foto 02 – Trecho em declividade acentuada com desgaste e perda de rejuntamento.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
ESTADO DE MINAS GERAIS**

CNPJ: 18.307.504/0001-14, Praça Monsenhor José Coelho, 155, Centro, Senhora do Porto/MG
– CEP: 39.745-000

E-mail: administracao@senhoradoporto.mg.gov.br Tele fax: (33) 3424-1250




Foto 03 – Presença de falhas e perda de material de rejunte entre as pedras.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
ESTADO DE MINAS GERAIS**

CNPJ: 18.307.504/0001-14, Praça Monsenhor José Coelho, 155, Centro, Senhora do Porto/MG

– CEP: 39.745-000

E-mail: administracao@senhoradoporto.mg.gov.br Tele fax: (33) 3424-1250



Foto 04 – Irregularidades superficiais e possíveis recalques localizados.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
ESTADO DE MINAS GERAIS**

CNPJ: 18.307.504/0001-14, Praça Monsenhor José Coelho, 155, Centro, Senhora do Porto/MG
– CEP: 39.745-000

E-mail: administracao@senhoradoporto.mg.gov.br Tele fax: (33) 3424-1250



Foto 05 – Trecho com deficiência de drenagem superficial e acúmulo de material.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
ESTADO DE MINAS GERAIS**

CNPJ: 18.307.504/0001-14, Praça Monsenhor José Coelho, 155, Centro, Senhora do Porto/MG
– CEP: 39.745-000

E-mail: administracao@senhoradoporto.mg.gov.br Tele fax: (33) 3424-1250



Foto 06 – Vista geral complementar evidenciando desgaste ao longo da via.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
ESTADO DE MINAS GERAIS**

CNPJ: 18.307.504/0001-14, Praça Monsenhor José Coelho, 155, Centro, Senhora do Porto/MG
– CEP: 39.745-000

E-mail: administracao@senhoradoporto.mg.gov.br Tele fax: (33) 3424-1250

3. CONCLUSÃO TÉCNICA

A via apresenta desgaste generalizado, irregularidades e falhas funcionais, justificando a intervenção com pavimentação intertravada.

Senhora do Porto/MG, 23 de abril de 2026.

HELLYSSEN CRISTINA FERREIRA ANICIO
Engenheira Civil – CREA/MG 188368/D