



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
ESTADO DE MINAS GERAIS**

CNPJ: 18.307.504/0001-14, Praça Monsenhor José Coelho, 155, Centro, Senhora do Porto/MG – CEP: 39.745-000
E-mail: administracao@senhoradoporto.mg.gov.br Tele fax: (33) 3424-1250

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – SITUAÇÃO ANTERIOR À EXECUÇÃO DA
OBRA**

Obra: Pavimentação de trecho em estrada vicinal com pavimento intertravado em bloco sextavado.

Local: Comunidade Pacheca – Zona Rural – Senhora do Porto/MG.

Data do registro fotográfico: 19/01/2026

1. OBJETIVO

O presente relatório tem como finalidade registrar tecnicamente as condições do trecho antes da execução dos serviços de pavimentação, evidenciando as patologias existentes, condições do subleito, sistema de drenagem e estabilidade dos taludes.

2. DESCRIÇÃO TÉCNICA DAS CONDIÇÕES EXISTENTES

Constatou-se que o trecho apresenta revestimento primário em solo natural com presença de material granular irregular, ausência de sistema adequado de drenagem superficial, processos erosivos laterais, ravinamentos, solapamento do bordo da pista e exposição de tubulações danificadas. Observam-se ainda taludes com sinais de instabilidade geotécnica.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
ESTADO DE MINAS GERAIS**

CNPJ: 18.307.504/0001-14, Praça Monsenhor José Coelho, 155, Centro, Senhora do Porto/MG – CEP: 39.745-000
E-mail: administracao@senhoradoporto.mg.gov.br Tele fax: (33) 3424-1250

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1 – Registro do trecho evidenciando irregularidades do leito carroçável, processos erosivos e ausência de dispositivos de drenagem adequados.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
ESTADO DE MINAS GERAIS**

CNPJ: 18.307.504/0001-14, Praça Monsenhor José Coelho, 155, Centro, Senhora do Porto/MG – CEP: 39.745-000
E-mail: administracao@senhoradoporto.mg.gov.br Tele fax: (33) 3424-1250



Figura 2 – Registro do trecho evidenciando irregularidades do leito carroçável, processos erosivos e ausência de dispositivos de drenagem adequados.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
ESTADO DE MINAS GERAIS**

CNPJ: 18.307.504/0001-14, Praça Monsenhor José Coelho, 155, Centro, Senhora do Porto/MG – CEP: 39.745-000
E-mail: administracao@senhoradoporto.mg.gov.br Tele fax: (33) 3424-1250



Figura 3 – Registro do trecho evidenciando irregularidades do leito carroçável, processos erosivos e ausência de dispositivos de drenagem adequados.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
ESTADO DE MINAS GERAIS**

CNPJ: 18.307.504/0001-14, Praça Monsenhor José Coelho, 155, Centro, Senhora do Porto/MG – CEP: 39.745-000
E-mail: administracao@senhoradoporto.mg.gov.br Tele fax: (33) 3424-1250



Figura 4 – Registro do trecho evidenciando irregularidades do leito carroçável, processos erosivos e ausência de dispositivos de drenagem adequados.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
ESTADO DE MINAS GERAIS**

CNPJ: 18.307.504/0001-14, Praça Monsenhor José Coelho, 155, Centro, Senhora do Porto/MG – CEP: 39.745-000
E-mail: administracao@senhoradoporto.mg.gov.br Tele fax: (33) 3424-1250



Figura 5 – Registro do trecho evidenciando irregularidades do leito carroçável, processos erosivos e ausência de dispositivos de drenagem adequados.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
ESTADO DE MINAS GERAIS**

CNPJ: 18.307.504/0001-14, Praça Monsenhor José Coelho, 155, Centro, Senhora do Porto/MG – CEP: 39.745-000
E-mail: administracao@senhoradoporto.mg.gov.br Tele fax: (33) 3424-1250



Figura 6 – Registro do trecho evidenciando irregularidades do leito carroçável, processos erosivos e ausência de dispositivos de drenagem adequados.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
ESTADO DE MINAS GERAIS**

CNPJ: 18.307.504/0001-14, Praça Monsenhor José Coelho, 155, Centro, Senhora do Porto/MG – CEP: 39.745-000
E-mail: administracao@senhoradoporto.mg.gov.br Tele fax: (33) 3424-1250



Figura 7 – Registro do trecho evidenciando irregularidades do leito carroçável, processos erosivos e ausência de dispositivos de drenagem adequados.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
ESTADO DE MINAS GERAIS**

CNPJ: 18.307.504/0001-14, Praça Monsenhor José Coelho, 155, Centro, Senhora do Porto/MG – CEP: 39.745-000
E-mail: administracao@senhoradoporto.mg.gov.br Tele fax: (33) 3424-1250



Figura 8 – Registro do trecho evidenciando irregularidades do leito carroçável, processos erosivos e ausência de dispositivos de drenagem adequados.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
ESTADO DE MINAS GERAIS**

CNPJ: 18.307.504/0001-14, Praça Monsenhor José Coelho, 155, Centro, Senhora do Porto/MG – CEP: 39.745-000
E-mail: administracao@senhoradoporto.mg.gov.br Tele fax: (33) 3424-1250



Figura 9 – Registro do trecho evidenciando irregularidades do leito carroçável, processos erosivos e ausência de dispositivos de drenagem adequados.

4. CONCLUSÃO TÉCNICA

Diante das condições verificadas, conclui-se pela necessidade de implantação de pavimentação intertravada com adequada regularização e compactação do subleito, implantação de guias de confinamento e execução de sistema de drenagem superficial e profunda, a fim de garantir estabilidade estrutural, segurança viária e durabilidade da via.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
ESTADO DE MINAS GERAIS**

CNPJ: 18.307.504/0001-14, Praça Monsenhor José Coelho, 155, Centro, Senhora do Porto/MG – CEP: 39.745-000
E-mail: administracao@senhoradoporto.mg.gov.br Tele fax: (33) 3424-1250

Senhora do Porto/MG, 27 de fevereiro de 2026.

HELLYSSEN CRISTINA FERIRA ANICIO

Engenheira Civil – CREA/MG 188368/D